

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ № 5» (МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 5»)

Богдана Хмельницкого ул., д. 12, Ветеранов ул., д. 17, Талнахская ул., д. 10А,
 Центральный р-н, г. Норильск, Красноярский край, 663305
 тел. (директор) (3919) 48-47-34, тел. /факс (приемная) (3919) 46-91-12, e-mail: gimn5@mail.ru
 ОКПО 41036607; ОГРН 1022401628248; ИНН/КПП 2457031587/245701001

Информация
об исполнении предписаний контрольно-надзорных органов
по состоянию на 01.10.2022 г.

1. Во 2 квартале 2022 года вынесены преставления:

Роспотребнадзор №352 от 24.05.2022 г.

2. По состоянию на 01.10.2022 года не устранены следующие нарушения:

| № пп | Наименование учреждения | Адрес | Сумма, руб | № предписания | Краткое изложение причины вынесения предписаний | Планируемые сроки устранения предписаний/причины неисполнения предписаний в срок | Отметка о выполнении предписаний |
|---|-------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|---|--|---|
| Роспотребнадзор № 9167 от 31.03.2021г. | | | | | | | |
| 1 | МБОУ "Гимназия № 5" | г.Норильск, ул.Б.Хмельницкого,12 | 0 | 9167/1.1 | п.2.4.2, п.3.4.14 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" выразившиеся несоблюдении норматива площади на одного обучающегося в учебных кабинетах №№ 202,203,204,205,206,207,208,210,302,303,304,305,306,308,309,402, 403,409,417 (гигиенический норматив не менее 2,5 кв.м.на одного обучающегося) | 30.09.2023 г. | Не выполнено |
| 2 | МБОУ "Гимназия № 5" | г.Норильск, ул.Б.Хмельницкого,12 | 189800,00 | 9167/1.2 | п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" выразившиеся в отсутствии подбора учебной мебели обучающимся в соответствии с их ростом:в учебных кабинетах №№ 402,408. | 30.09.2023 г. | Выполнено, мебель закуплена за счет средств учреждения. |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|--|------------|----------|--|---------------|--|
| 3 | МБОУ "Гимназия № 5" | г.Норильск, ул.Б.Хмельницкого,12 ул.Ветеранов д.17 | 673382,00 | 9167/1.3 | <p>п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" выразившиеся в наличии дефектов покрытия пола в помещениях:</p> <p>- корпус 1: в нарушении целостности линолеумного покрытия пола в учебных кабинетах №№ 307,405,408,416, в лаборантской физики; в нарушении целостности покрытия пола (дефекты плитки) в учебных кабинетах №№ 205,206,208,210; <u>в нарушении целостности кафельного покрытия пола в туалете для девочек на 4 этаже, в туалете для мальчиков на 2 этаже; в наличии дефектов покрытия пола в туалете для девочек на 3 этаже(полы не ровные, дефекты кафельной плитки).</u></p> <p>- корпус 2: в кабинетах №№ 305,320, в раздевалке для девочек при спортивном зале - нарушение целостности линолеумного покрытия пола в служебном туалете на 1 этаже полы имеют дефекты (нарушение покрасочного слоя).</p> | 30.09.2023 г. | <u>Не выполнено</u> , частично нарушения устранены (Запрошено новое коммерческое предложение в связи с изменениями цен.) |
| 4 | МБОУ "Гимназия № 5" | г.Норильск, ул.Б.Хмельницкого,12 ул.Ветеранов д.17 | 2058996,37 | 9167/1.4 | <p>п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" выразившиеся в наличии дефектов на потолках и стенах, а именно:</p> <p>- корпус 1: в кабинете № 409 на стенах следы заливки, нарушение целостности покрытия стен (обои отклеились); в кабинете № 416 на стенах следы заливки; в актовом зале на стенах и на потолке следы заливки; в спортивном зале на потолке следы заливки, нарушение покрасочного слоя на стенах; в туалете для мальчиков при спортивном зале на потолке следы заливки; <u>в туалете для мальчиков на 3 этаже отмечается нарушение целостности кафельного покрытия стен;</u></p> <p>- корпус 2: в туалете для девочек при спортивном зале на стенах - трещины; в служебном туалете на 1 этаже на стенах - трещины.</p> | 30.09.2023 г. | <u>Не выполнено</u> , частично нарушения устранены (Запрошено новое коммерческое предложение в связи с изменениями цен.) |
| 5 | МБОУ "Гимназия № 5" | г.Норильск, ул.Б.Хмельницкого,12 | 238577,00 | 9167/1.5 | <p>п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" , п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" выразившиеся в наличии дефектов покрытия пола в помещениях: столовой, а именно : на пищеблоке в овощном цехе, в моечной кухонной посуды на полу дефекты кафельного покрытия пола около стока; в горячем цехе пищеблока - отмечается нарушение целостности кафельного покрытия пола; в обеденном зале столовой отмечается нарушение целостности кафельного покрытия пола.</p> | 30.09.2023 г. | <u>Не выполнено</u> (Запрошено новое коммерческое предложение в связи с изменениями цен.) |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|--|-----------|----------|---|---------------|--|
| 6 | МБОУ "Гимназия № 5" | г.Норильск, ул.Ветеранов,д.17 | 263165,00 | 9167/1.6 | п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.16. Сан Пин 2.3/2.4.3590-20 "Санитарн эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" в наличии дефектов на стенах в помещениях , а именно: на пищеблоке в помещении морозильной камеры на стене нарушение штукатурного слоя; в горячем цехе пищеблока на стенах следы поражения грибком; на пищеблоке в коридоре, в тамбуре нарушение покрасочного слоя на стенах и потолке. | 30.09.2023 г. | Не выполнено. (Запрошено новое коммерческое предложение в связи с изменениями цен.) |
| 7 | МБОУ "Гимназия № 5" | г.Норильск, ул.Ветеранов,д.17 | 99300,00 | 9167/1.7 | п.2.4.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", выразившиеся в наличии дефектов покрытия учебной мебели в кабинете химии учебные парты, в кабинете № 305 (информатика) компьютерные столы имеют дефекты покрытия(открытые участки ДСП), покрытие не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. | 30.09.2023 г. | Выполнено, мебель закуплена за счет средств учреждения. |
| 8 | МБОУ "Гимназия № 5" | г.Норильск, ул.Б.Хмельницкого,12 ул.Ветеранов д.17 | 122200,00 | 9167/1.8 | п.85 СанПин 1.2.3685-21 " Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" выразившиеся в превышении нормируемого показателя коэффициента пульсации более 5 %: -корпус 1: в кабинете № 307(компьютерный класс) -корпус 2: в кабинете № 305(компьютерный класс), 306(компьютерный класс). | 30.09.2023 г. | Выполнено |
| 9 | МБОУ "Гимназия № 5" | г.Норильск, ул.Б.Хмельницкого,12 ул.Ветеранов д.17 | 0,00 | 9167/2.1 | п.9.5 СП 3.1.1.3473-17 " Профилактика брюшного тифа и паратифов", п. 10.6 СП 3.1.1..3108-13 "Профилактика острых кишечных ирнфекций" выразившиеся в отсутствии сведений о результатах проведения однократного бактериологического обследования на группу энтеропагенных кишечных бактерий(дизгруппа сальмонеллез), в том числе на возбудителей тифопаратифов и однократного лабораторного исследования сыворотки крови на наличие специфических антител касс IgG к Ви-антигену возбудителя брюшного тифа в ЛМК: АвдонинойО.А., Андреевко М.В., Марченко Л.П., Мироновой И.Ю., Мысовой В.С., Степановой С.А. | 30.09.2023 г. | Выполнено |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|--|------|----------|---|---------------|--|
| 10 | МБОУ "Гимназия № 5" | г.Норильск, ул.Б.Хмельницкого,12 ул.Ветеранов д.17 | 0,00 | 9167/2.2 | п.9.5 СП 3.1.1.3473-17 "Профилактика брюшного тифа и паратифов", выразившиеся в отсутствии сведений о результатах проведения однократного бактериологического обследования на на возбудителей тифопаратифов в ЛМК Платоновой И.В. | 30.09.2023 г. | Выполнено |
| 11 | МБОУ "Гимназия № 5" | г.Норильск, ул.Б.Хмельницкого,12 ул.Ветеранов д.17 | 0,00 | 9167/3.1 | п.12.1 СП 3.1.1.2341-08 "Профилактика вирусного гепатита В", п.1.5 СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" выразившиеся в отсутствии сведений о вакцинации против вирусного гепатита В в ЛМК: Аббасовой К.И., Авдониной О.А., Башировой А.Т., Болговой О.Н., Вакулиной Т.И., Гаджиевой Т.И., Вороновой Т.Н., Гасько А.П., Колтуновой О.Н., Лебедевой Е.В., Лебедевой Я.Д., Малышенко И.Н., Мичигишевой З.М., Молчановой Е.В., Мочаловой А.Н., Мячиновой Н.В., Панасюк В.А., Платоновой И.В., Степановой С.А., Шигимагидой И.В. | 30.09.2023 г. | Выполнено |
| 12 | МБОУ "Гимназия № 5" | г.Норильск, ул.Б.Хмельницкого,12 ул.Ветеранов д.17 | 0,00 | 9167/3.2 | п.8.1 СП 3.1.1.3109-13 "Профилактика дифтерии" выразившиеся в отсутствии сведений о вакцинации против дифтерии в ЛМК: Авдониной О.А., Атавовой Р.А., Болговой О.Н., Величко Е.В., Гаджиевой Т.И., Дылевой Т.А., Кравчишиной В.Н., Лебедевой Я.Д., Масимовой А.М., Мичигишевой З.М., Молчановой Е.В., Мочаловой А.Н., Мухиной Н.В., Мячиновой Н.В., Панасюк В.А., Платоновой И.В., Погребного В.Г., Сагировой Л.Ф., Саушкиной Г.Н., Степановой С.А., Хорошей Н.Д., Юнусовой А.Г., Якуниной С.П. | 30.09.2023 г. | Выполнено |
| 13 | МБОУ "Гимназия № 5" | г.Норильск, ул.Б.Хмельницкого,12 ул.Ветеранов д.17 | 0,00 | 9167/3.3 | п.6.2 СП 3.1.1.2952-11 "Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита" выразившиеся в отсутствии сведений о вакцинации против кори в ЛМК: Авдониной О.А., акбутаевой Т.Я., Башировой А.Т., Величко Е.В., Гаджиевой Т.И., Лебедевой Е.В., Лебедевой Я.Д., Малышенко И.Н., Мичигишевой З.М., Мочаловой А.Н., Мячиновой Н.В., Платоновой И.В., Степановой С.А. | 30.09.2023 г. | Выполнено |
| 14 | МБОУ "Гимназия № 5" | г.Норильск, ул.Б.Хмельницкого,12 ул.Ветеранов д.17 | 0,00 | 9167/4.1 | п.1.5 СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" выразившиеся в отсутствии сведений о своевременном прохождении гигиенического обучения и аттестации в ЛМК: Чекуровой К.И., Мичигишевой З.М., Атавовой Р.А. | 30.09.2023 г. | Выполнено |
| ГУ МЧС России по Красноярскому краю №167/1/1-11; | | | | | | | |
| 1 | МБОУ "Гимназия № 5" | г.Норильск, ул.Ветеранов,д.17 | 0,0 | 167/1/1 | п.26 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479"Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" На 4 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п.№ 3 в п.№ 6 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа. | 01.09.2022 | Выполнено (сняты сердцевины с замков своими силами). |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------------------|-----|---------|--|------------|--|
| 2 | МБОУ "Гимназия № 5" | г.Норильск, ул.Ветеранов,д.17 | 0,0 | 167/1/2 | п.26 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479"Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" На 4 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п.№ 21 в п.№ 15(согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа. | 01.09.2022 | Выполнено (сняты сердцевины с замков своими силами). |
| 3 | МБОУ "Гимназия № 5" | г.Норильск, ул.Ветеранов,д.17 | 0,0 | 167/1/3 | п.26 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479"Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" На 3 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п.№ 19 в п.№ 17 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа. | 01.09.2022 | Выполнено (сняты сердцевины с замков своими силами). |
| 4 | МБОУ "Гимназия № 5" | г.Норильск, ул.Ветеранов,д.17 | 0,0 | 167/1/4 | ч.3 ст.4 123-ФЗ, п. 4.4 СП486.1311500.2020 На 3 этаже п.№ 8 (согласно технического паспорта), не оснащены системой пожарной сигнализации. | 01.09.2022 | Выполнено |
| 5 | МБОУ "Гимназия № 5" | г.Норильск, ул.Ветеранов,д.17 | 0,0 | 167/1/5 | п.26 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479"Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" На 2этаже запор на двери эвакуационного выхода из п.№ 13 в п.№ 14 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа. | 01.09.2022 | Выполнено (сняты сердцевины с замков своими силами). |
| 6 | МБОУ "Гимназия № 5" | г.Норильск, ул.Ветеранов,д.17 | 0,0 | 167/1/6 | п.26 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479"Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" На 2 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п.№ 5 в п.№ 2 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа. | 01.09.2022 | Выполнено (сняты сердцевины с замков своими силами). |
| 7 | МБОУ "Гимназия № 5" | г.Норильск, ул.Ветеранов,д.17 | 0,0 | 167/1/7 | п.26 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479"Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" На 2 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п.№ 10 в п.№ 1 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа. | 01.09.2022 | Выполнено (сняты сердцевины с замков своими силами). |
| 8 | МБОУ "Гимназия № 5" | г.Норильск, ул.Ветеранов,д.17 | 0,0 | 167/1/8 | п.26 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479"Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" На 1 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п.№ 42 в п.№ 3 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа. | 01.09.2022 | Выполнено (сняты сердцевины с замков своими силами). |
| 9 | МБОУ "Гимназия № 5" | г.Норильск, ул.Ветеранов,д.17 | 0,0 | 167/1/9 | п.26 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479"Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" На 1 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п.№ 32 в п.№ 3 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа. | 01.09.2022 | Выполнено (сняты сердцевины с замков своими силами). |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------------------------|-----------|----------|---|------------|---|
| 10 | МБОУ "Гимназия № 5" | г.Норильск, ул.Ветеранов,д.17 | 0,0 | 167/1/10 | п.35 п/п "в" Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479"Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" На 1 этаже в п.37 (согласно технического паспорта)эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренной конструкцией светильника. | 01.09.2022 | Выполнено, в рамках ППР. |
| 11 | МБОУ "Гимназия № 5" | г.Норильск, ул.Ветеранов,д.17 | 3 166,0 | 167/1/11 | п.56 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479"Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" Дежурный на посту не имеет средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара. | 01.09.2022 | Выполнено, СИЗ приобретены за счет средств учреждения. |
| ГУ МЧС России по Красноярскому краю №168/1/1-11; | | | | | | | |
| 1 | МБОУ "Гимназия № 5" | г.Норильск, ул.Б.Хмельницкого,12 | 0 | 168/1/1 | п.26 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479"Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" На 4 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п.№ 31 в п.№1 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа. | 01.09.2022 | Выполнено (сняты сердцевины с замков своими силами). |
| 2 | МБОУ "Гимназия № 5" | г.Норильск, ул.Б.Хмельницкого,12 | 0 | 168/1/2 | п.26 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479"Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" На 4 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п.№ 15 в п.№12 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа. | 01.09.2022 | Выполнено (сняты сердцевины с замков своими силами). |
| 3 | МБОУ "Гимназия № 5" | г.Норильск, ул.Б.Хмельницкого,12 | 7 150 001 | 168/1/3 | п.54 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479"Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" Не проведены испытания системы пожарной сигнализации эксплуатируемой сверх срока службы, установленного заводом изготовителем.Срок службы приемно-контрольного прибора "Сигнал-20П" согласно руководству по эксплуатации - 10 лет.Срок службы блока сигнального пускового "С2000-КПБ" согласно руководству по эксплуатации - 10 лет. | 01.09.2022 | Не выполнено, ведутся пуско-наладочные работы.(Контракт на выполнение был заключен через УКРиС.Срок выполнения 13.08.2022г) |
| 4 | МБОУ "Гимназия № 5" | г.Норильск, ул.Б.Хмельницкого,12 | 0 | 168/1/4 | п.26 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479"Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" На 3 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п.№ 22 в п.№ 21 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа. | 01.09.2022 | Выполнено (сняты сердцевины с замков своими силами). |
| 5 | МБОУ "Гимназия № 5" | г.Норильск, ул.Б.Хмельницкого,12 | 0 | 168/1/5 | п.26 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479"Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" На 3 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п.№ 11 в п.№ 8 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа. | 01.09.2022 | Выполнено (сняты сердцевины с замков своими силами). |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------------------------|-----------|----------|--|------------|---|
| 6 | МБОУ "Гимназия № 5" | г.Норильск, ул.Б.Хмельницкого,12 | 100 000 | 168/1/6 | ч.1 ст.88 № 123-ФЗ, ч.4 ст.4 № 123-ФЗ, п.3.2 СНиП-А.5-70 На 3 этаже дверь из п.№ 21(библиотека) в п.№ 22 (согласно технического паспорта) не имеет требуемого предела огнестойкости. Не предоставлена документация подтверждающая соответствие двери требованиям 123-ФЗ. | 01.09.2022 | Не выполнено: планируется изыскать средства из бюджета 2022 года. |
| 7 | МБОУ "Гимназия № 5" | г.Норильск, ул.Б.Хмельницкого,12 | 0 | 168/1/7 | п.26 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479"Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" На 2 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п.№ 24 в п.№ 1 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа. | 01.09.2022 | Выполнено (сняты сердцевины с замков своими силами). |
| 8 | МБОУ "Гимназия № 5" | г.Норильск, ул.Б.Хмельницкого,12 | 0 | 168/1/8 | п.26 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479"Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" На 2 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п.№ 9 в п.№ 10 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа. | 01.09.2022 | Выполнено (сняты сердцевины с замков своими силами). |
| 9 | МБОУ "Гимназия № 5" | г.Норильск, ул.Б.Хмельницкого,12 | 0 | 168/1/9 | п.26 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479"Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" На 1 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п.№ 45 в п.№ 26 (согласно технического паспорта), не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа. | 01.09.2022 | Выполнено (сняты сердцевины с замков своими силами). |
| 10 | МБОУ "Гимназия № 5" | г.Норильск, ул.Б.Хмельницкого,12 | 0 | 168/1/10 | п.293 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479"Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" На 1 этаже в п.№ 12 аппарат отключения электроснабжения расположен внутри складского помещения. | 01.09.2022 | Не выполнено: планируется устранение в рамках договора обслуживания. |
| ГУ МЧС России по Красноярскому краю №169/1/1-8 | | | | | | | |
| 1 | МБОУ "Гимназия № 5" | г.Норильск, ул.Талнахская 10А | 500 000,0 | 169/1/1 | п.56 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479"Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" Не проведены испытания системы пожарной сигнализации эксплуатируемой сверх срока службы, установленного заводом изготовителем.Срок службы приемно-контрольного прибора "Сигнал-20П" согласно руководству по эксплуатации - 10 лет.Срок службы блока сигнального пускового "С2000-КПБ" согласно руководству по эксплуатации - 10 лет. | 01.09.2022 | Не выполнено. Внесено в бюджет 2023 года |
| 2 | МБОУ "Гимназия № 5" | г.Норильск, ул.Талнахская 10А | 58 000,0 | 169/1/2 | Дверь из п.№ 13 (архив) в п.№ 12 (согласно технического паспорта) не имеет требуемого предела огнестойкости. Не предоставлена документация подтверждающая соответствие двери требованиям 123-ФЗ. | 01.09.2022 | Выполнено, дверь закуплена за счет средств учреждения). |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------------------|-----------|---------|---|------------|--|
| 3 | МБОУ "Гимназия № 5" | г.Норильск, ул.Талнахская 10А | 8 580,0 | 169/1/3 | ст.37 ФЗ от 21.12 1994 . № 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Ч.3.ст.134 ФЗ от 22.,7.2008 № 123-ФЗ"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Не предоставлена техническая документация (сертификат соответствия), содержащая информацию о показателях пожарной опасности на лакокрасочное покрытие стен на первом этаже эвакуационного выхода (помещения № 14, согласно технического паспорта). | 01.09.2022 | Выполнено |
| 4 | МБОУ "Гимназия № 5" | г.Норильск, ул.Талнахская 10А | 61 900,5 | 169/1/4 | ст.37 ФЗ от 21.12 1994 . № 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Ч.3.ст.134 ФЗ от 22.,7.2008 № 123-ФЗ"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Не предоставлена документация об обязательном подтверждении соответствия объектов защиты (продукции) требованиям 123 - ФЗ на линолеум на путях эвакуации. | 01.09.2022 | Не выполнено: планируется устранение до конца 2022 года. |
| 5 | МБОУ "Гимназия № 5" | г.Норильск, ул.Талнахская 10А | 0,0 | 169/1/5 | п.35 п/п "в" Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479"Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" п.6 (согласно технического паспорта)эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренной конструкцией светильника. | 01.09.2022 | Выполнено, в рамках ППР. |
| 6 | МБОУ "Гимназия № 5" | г.Норильск, ул.Талнахская 10А | 0,0 | 169/1/6 | п.35 п/п "в" Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479"Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" п.7 (согласно технического паспорта)эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренной конструкцией светильника. | 01.09.2022 | Выполнено,в рамках ППР. |
| 7 | МБОУ "Гимназия № 5" | г.Норильск, ул.Талнахская 10А | 0,0 | 169/1/7 | п.35 п/п "в" Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479"Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" п.8 (согласно технического паспорта)эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренной конструкцией светильника. | 01.09.2022 | Выполнено,в рамках ППР. |
| 8 | МБОУ "Гимназия № 5" | г.Норильск, ул.Талнахская 10А | 0,0 | 169/1/8 | п.35 п/п "в" Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479"Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" п.9 (согласно технического паспорта)эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренной конструкцией светильника. | 01.09.2022 | Выполнено,в рамках ППР. |
| Роспотребнадзор Представление №352 от 24.05.2022 | | | | | | | |
| 1 | МБОУ "Гимназия № 5" | г.Норильск, ул.Б.Хмельницкого,12 | 110 000,0 | 352/1 | п.2.5.2.СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования у организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" : наличие дефектов покрытия пола в учебном кабинете №204 | 01.09.2023 | Не выполнено,(Запрошено новое коммерческое предложение в связи с изменениями цен.) |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------------------------|-------------|-------|--|------------|--|
| 2 | МБОУ "Гимназия № 5" | г.Норильск, ул.Б.Хмельницкого,12 | 152 900,0 | 352/2 | п.3 СанПин 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования содержанию территорий городских и сельских поселений": отсутствие специально оборудованной контейнерной площадки для сбора мусора | 01.09.2022 | Не выполнено, (Запрошено новое коммерческое предложение в связи с изменениями цен.) |
| 3 | МБОУ "Гимназия № 5" | г.Норильск, ул.Ветеранов,д.17 | 248 400,0 | 352/3 | п.2.5.2.СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования у организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": наличие дефектов покрытия пола на лестничных площадках с 1 по 4 этаж в виде отслоения покрасочного слоя, в кабинете №401 покрытие пола-линолеума, на 1 этаже в сан.узле для девочек покрытие пола, отслоение, трещины, сколы | 01.09.2023 | Не выполнено, (Запрошено новое коммерческое предложение в связи с изменениями цен.) |
| 4 | МБОУ "Гимназия № 5" | г.Норильск, ул.Ветеранов,д.17 | 1 549 000,0 | 352/4 | п.2.5.3.СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования у организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": дефекты покрытия потолка в виде сколов на 4 этаже, на 1 этаже в сан.узле для девочек дефекты покрытия стен, потолка в виде отслоения покрасочного слоя., на 1 этаже в помещении спортивного заладефекты потолка в виде трещин | 01.09.2023 | Не выполнено, (Запрошено новое коммерческое предложение в связи с изменениями цен.) |
| 5 | МБОУ "Гимназия № 5" | г.Норильск, ул.Ветеранов,д.17 | 152 900,0 | 352/5 | п.3 СанПин 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования содержанию территорий городских и сельских поселений": отсутствие специально оборудованной контейнерной площадки для сбора мусора | 01.09.2022 | Выполнено (финансирование с остатков прошлых лет). |

Директор МБОУ "Гимназия № 5"

Зубкова О.И.